

1. 发起工作组: 工作组: 全球质量要求和测量集成小组 (IGQ) 联系人: contact@questforum.org	2. 警示编号: <p style="text-align: center;">07-001A</p>
3. 影响到的文档: 无	4. 发布日期: 2007/03/15
5. 警示原因: 确保 R4.0 产品类别列表中影响合约制造商的变化能够被意识到并强调警示 03-002A 中阐述的信息。	
6. 描述: 如同在上述警示中所描述的, 一个合约制造商所选择的恰当的产品类别应当能够反映制造过程—而不是要制造的产品本身。为更好的体现这一点, 产品类别列表的 R4.0 版本将合约制造商的产品类别从第 8 章节 (元器件和预组装) 移到了列表的第七章节 (服务)。	
7. 注释: 以前列在 8.2 电气产品组装, 8.3 电缆组装和 8.4 电子机械组装的合约制造产品类别现在都列在了 7.7 制造服务了。新的产品类别列表和旧的产品类别列表的具体的变化和相应的对照为: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 8.2.1b 简单 (电气组装) 现在为 7.7.1 小组装 ▪ 8.2.2b 中等复杂 8.2.3b 高度复杂, 及 8.2.4b 非常高度复杂 (电气组装) 现在是 7.7.2 印刷电路板组装 ▪ 8.3b 电缆组装现在是 7.7.3 电缆组装 ▪ 8.4b 电子机械组装现在是 7.7.4 电子机械组装 <p>请记住, 就像在之前警示 03-002A 中所注释的, 从产品类别 1.x 到 6 .x 是针对于负责设计, 制造, 软件研发和售前/售后销售支持的组织的适当的产品的。一个为其他组织制造设备的组织是不应该以产品类别 1-6 来注册的, 但是可以用新的适当的 7.7.x 产品类别。</p>	



TL 9000 Informational Alert

也很重要要注意的是硬件（H），软件（S），及/或服务（V）认证的特定的选项的选择是独立于产品类别的选择的。所以，这些产品类别的转移并不需要组织增加一个服务（V）选项在他们的认证上，也不意味着他们需要丢掉硬件（H）。实际上，组织的典型的客户会希望一个 TL9000 认证的合约制造商能够满足 TL9000 硬件的要求。这样的组织也许会希望可以考虑增加服务的要求，如果适用的话，但不是强制的。